

Золовой износ труб водяного экономайзера котла БКЗ-75-39Фсл с вихревым топочным устройством
Prikk, Arvi; Šutškin, I.A. Проблемы работы котельных установок тепловых электростанций 1981 / с. 19-28

Износ труб радиационного пароперегревателя пылесланцевого парогенератора при водяной очистке
Ots, Arvo; Touart, Raivo Проблемы работы котельных установок тепловых электростанций 1981 / с. 3-8

Исследование внешнего теплообмена в термических печах зондовым методом
Mikk, Ilmar; Klevtsov, Ivan Проблемы работы котельных установок тепловых электростанций 1981 / с. 61-68

Исследование водяной струи обмывочного аппарата
Kull, Arvo; Siirde, Andres Проблемы работы котельных установок тепловых электростанций 1981 / с. 29-39

Кондуктивная градуировка датчиков теплового потока с поперечной составляющей
Klevtsov, Ivan Проблемы работы котельных установок тепловых электростанций 1981 / с. 69-79

Коррозионная стойкость котельных сталей в продуктах сгорания березовского угля
Paist, Aadu Проблемы работы котельных установок тепловых электростанций 1981 / с. 9-17

Лабораторная установка для исследования спектральной излучательной способности материалов в широком температурном интервале
Viilmann, Ilmar; Mikk, Ilmar; Tiikma, Toomas Проблемы работы котельных установок тепловых электростанций 1981 / с. 53-60

Сравнение эффективности двух типов поверхностей нагрева с продольно-поперечным оребрением
Veski, Ants; Martšenkov, Vladimir Проблемы работы котельных установок тепловых электростанций 1981 / с. 81-87
https://www.ester.ee/record=b1326766*est

Тепловая эффективность ширмовых пароперегревателей в условиях длительной комбинированной очистки
Ots, Arvo; Tallermo, Harri; Ingermann, Karl; Ingerma, August; Touart, Raivo; Siirde, Andres; Stoljarevski, V.K.; Serebrjakov, V.I.; Grigorjev, L.F.; Schneider, V. Проблемы работы котельных установок тепловых электростанций 1981 / с. 41-51