

**Комплексное рентгенодифракционное исследование строения нарушенных слоев, обусловленных резкой кремни**

Milvidski, M.; Fomin, V.; **Meiler, Boriss** Физика и химия обработки материалов 1986 / с. 122-125

[https://www.esther.ee/record=b1804847\\*est](https://www.esther.ee/record=b1804847*est)

**Структура и глубина нарушенного слоя при грубой абразивной обработке монокристаллического кремния**  
**Meiler, Boriss;** Hatskevitš, M.; Ladotškin, A.; Fomin, V. Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 60-71: ill

**Термообработка пластин кремния с нарушенным слоем**

**Meiler, Boriss;** Ladotškin, A.; Fomin, V. Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 72-86: ill